



Club-Teileaktion 2012: Nachfertigung Coupéleisten

Bestellvorgang

Bestellung bei:

Michael Liesch

Fax: 07248 / 925732

Mail: michael.liesch@w123-club.de

Telefon: 0160 / 91868575 (begrenzte Erreichbarkeit, bevorzugt 19-21 Uhr)

Bei Bestellung bitte gleich folgende Dinge nennen, um Rückfragen zu minimieren:

- Wie viele Leisten werden bestellt
- Für welche Fahrzeugseite werden sie bestellt
- Welche Versandart / Abholung wird gewünscht
 - o Stammtisch: kostenfrei (nur bis 31.5.12! Einmalige Großpakete!)
 - o Einzelversand: mit vollen Verpackungs- und Versandkosten
 - o Übergabe bei Jahres- oder Herbsttreffen kostenfrei
- Adresse und Mitgliedsnummer

Vorbesteller von 2011 erhalten eine E-Mail mit der Abfrage, ob sie die Teile direkt zugeschickt haben wollen oder sie bei ihrem Stammtisch abholen bzw. auf dem Jahrestreffen in Nürnberg. Kontodaten und Versandkosten werden in der Mail genannt.

Der Versand zu den Stammtischen wird Ende Mai festgelegt, alle, die sich danach dafür entscheiden, sind zu spät – die großen Pakete werden nur 1x verschickt, danach sind keine so großen Bestellmengen mehr zu erwarten.

Den angekündigten Preis für die Leisten konnten wir trotz der Nacharbeit halten.

Wer seine Teile beim Stammtisch oder insbesondere auf dem Treffen abholen will, hat einen Sympathiebonus, denn er erspart uns *sehr* viel Arbeit mit Packen und Versand – und er trifft mal wieder oder das erste Mal ein paar Clubkollegen, was an sich ja schon eine Reise wert ist.

Wer noch keine Leisten bestellt hat, kann sich an den unten genannten Kontakt wenden.



Mercedes-Benz W123-Club e.V. • Paarener Str. 9 • 14621 Schönwalde-Glien
Tel: 0700/9 123 2582 • Fax: 033230 / 20964 • <http://www.w123-club.de>

Kurzinfo

Nachbau-Dichtung links und rechts zu folgenden Teilen:

A123 690 0389 (ZIERBLLENDE LINKS AN HECKSAEULE MIT DICHTUNG)

und

A123 690 0489 (ZIERBLLENDE RECHTS AN HECKSAEULE MIT DICHTUNG)

Hergestellt in Deutschland.

Geeignet für folgende Baumuster:

123.043 (230C)

123.050 (280C)

123.053 (280CE)

123.150 (300CD)

123.153 (300CDT)

123.243 (230CE)

Nachfertigungsgrund:

Teil nicht einzeln erhältlich, Originalteile durch Versprödung und mechanische Überlastung oft beschädigt. Reparatur bislang nur durch Neukauf des kompletten Zusammenbaus des Chromrahmens möglich (Stückpreis 483,39 Euro links bzw. NML rechts!).

Preis:

20 Euro / Stück für Mitglieder

30 Euro / Stück für Nichtmitglieder